



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2**

«05» февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Краеведческий музей
- 1.2. Адрес объекта 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев ул. Коммунистическая, 29
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1016 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 815 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1911г, последнего капитального ремонта 2004-2009гг.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* нет, *капитального* нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс», МКУК «Музейный комплекс»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев ул. Коммунистическая, 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Удовлетворение общественных потребностей по сохранению культурно-исторических и естественно-научных ценностей, накопление и распространение информации посредством музейных предметов.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые* (ул.Папшева – ул.Коммунистическая)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г.У)		

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
 доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	

Председатель комиссии:

Начальник хозяйственного отдела



В.И. Бирюков

Члены комиссии:

Начальник научно-просветительского отдела



И.Н. Гайдар

Лектор-экскурсовод



О.А. Иваненко

Завсектором учета МКУК "Музейный комплекс



Е.Н. Морозова